

Bios Problem, Gigabyte GA P55A-UD4

Beitrag von „Guldukat“ vom 14. Dezember 2011, 22:50

Hat beides nicht funktioniert, sonst noch eine Idee?

Im Bios zeigt er doch 2,8 Ghz an, als er noch funktionierte jedoch nur 2,67.