

Erledigt

Problem mit Clover keine USB-Funktion

Beitrag von „Griven“ vom 9. Februar 2014, 22:29

Stell mal im Bios den USB-Legacy Support noch aus, wenn es dann nicht funktioniert dann ist vermutlich mit dem Board was faul...