

**Erledigt**

## **Nach Sleep kein Ton, Übertakten unter Ozmosis**

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 10. Februar 2014, 16:28**

Wegen der KP!

Hast du im BIOS die EIST Funktion abgeschaltet? Wenn nein, mach das mal!