

[gelöst]Bootloader CDs starten nicht mehr

Beitrag von „24bit“ vom 17. Dezember 2011, 16:42

Hab meine AMD Box mit der OSX86 Mod CD vom 23.März 2011 erfolgreich neu aufgesetzt. GraphicsEnabler=Yes funktioniert seit dem 10.6.8 Combo Update und dem 10.8 Legacy Kernel Update. USBEHCI funktioniert bis jetzt einwandfrei. Ethernet onboard funktioniert seit ich im ChameleonWizard das Häkchen für ethernet gesetzt habe. Morgen seh ich zu, dass ich die Line Out Buchse zur Zusammenarbeit bewege.

Danke an alle für die Fülle an Informationen und die freundliche Hilfe!

Wie schon an anderer Stelle gesagt, die AMD quad cpu ist nicht ganz so flink. System Leistung entspricht etwa meiner Intel Zweikern Box. Trotz allem - toll dass es den Legacy Kernel überhaupt gibt und ein lauffähiges AMD System möglich ist.