

Erledigt

ACER Aspire E1-570-33214G50Mnrr

Beitrag von „vord“ vom 13. Februar 2014, 16:40

Hallo,

ein neuer Versuch. Scheinbar lief gestern Abend irgendetwas schief und mein Beitrag ist weg.

Es geht um das in meiner Signatur genannte Notebook (ACER Aspire E1-570-33214G50Mnrr).

Allem voran habe ich die Wlan-Karte durch Atheros AR9285 ersetzt.

Im Bios habe ich auf Legacy umgestellt.

Mit Hilfe eines mit Unibeast 3.0.1 erstellten USB-Sticks konnte ich problemlos 10.9 installieren.
Nach der Installation mit MultiBeast 6.1:

- 3rd Party SATA
- 10.9.x TRIM Patch
- NullCPUPowerManagement
- USB 3.0 - Universal
- Chimera v2.2.1
- Basic Boot Options
- Mac Pro 3,1
- FakeSMC v5.3.820
- FakeSMC v5.3.820 Plugins
- FakeSMC v5.3.820 HWMonitor Application

Außerdem habe ich noch folgende Kexte installiert:

- IO80211Family.kext 6.0
- ACPIBatteryManager.kext

- AppleSmartBatteryManager.kext
- AtherosWiFiInjector.kext
- diverse Kexte für Touchpad (siehe weiter unten)

Was läuft:

- WLAN
- Batterie-Anzeige (mit diversen Programmen) - Akku hält ca. 4 - 4,5 Std
- über iStatMenus sehe ich alles, was ich sonst auch so sehe (Temperatur, Netzwerk, RAM, etc.)
- Tastatur (nicht auf Anhieb, aber z.B. mit den unten erwähnten Elan Kexten)
- Sleep

Was nicht läuft:

- Bluetooth (habe ich mich allerdings noch nicht mit beschäftigt)
- Audio (ebenfalls noch nicht geprüft)
- Touchpad...

...ich habe alle möglich Varianten der Elan Touchpad kexte durchprobiert. Von v2 bis v3. Doch leider hat sich nie etwas getan. Nur in den Systemeinstellungen konnte ich mit v3 diverse Einstellungen vornehmen (siehe Bild im Anhang). Doch leider tut sich beim Touchpad gar nichts. Wie kann ich herausfinden, welche Kexte ich genau brauche? (SystemInfo bringt leider keinen Aufschluss)

Vielen Dank schon mal für eure Antworten!

Edit 13.02.14, 16:30

Es gibt eine Tastenkombination (Fn + F7) die dazu führt, dass das Touchpad ausgeschaltet wird. Irgendwann muss ich diese Tastenkombination wohl mal (unbewusst) ausprobiert habe und darum hat das Touchpad nicht mehr funktioniert. Nach Fn + F7 funktioniert das Touchpad auch wieder. Soweit funktionieren auch alle Gesten mit 1, 2 oder 3 Fingern (mit Elan v3.5), außer scrollen mit 2 Fingern ist nicht möglich. Mal sehen...

Außerdem funktioniert leider auch das Einstellen der Bildschirmhelligkeit nicht. Ich habe allerdings auch noch nicht alle Tastenkombinationen durch 😊