

Erledigt

10.7. von alter Festplatte auf neue Festplatte klonen

Beitrag von „juliuskarli“ vom 13. Februar 2014, 12:08

Ich habe jetzt einmal das Problem des "Auswerfen der Internen HDD" so gelöst, dass ich die 2TB interne HDD nicht von Spotlight durchforsten lasse...
bis jetzt keinen Auswurf mehr

EDIT!!! zu früh gefreut - doch wieder random HDD ejects 😞

Kann das ein Bios Problem sein? Es ist eine Seagate 2TB HDD bei der ich anfangs diesen typischen boot error 0 hatte - wegen den 4K Sektoren.