

Erledigt

Installationsstick bootet nicht [ABIT 45CV]

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 14. Februar 2014, 22:30

Versuch mal

Code

1. npci=0x2000

oder

Code

1. npci=0x3000