


Erledigt

Problem mit Clover keine USB-Funktion

Beitrag von „Griven“ vom 15. Februar 2014, 21:06

Hau Dir das nicht einfach auf die Platte sondern mach Dir einen Bootstick und sieh zu, dass Du damit erstmal die Konfiguration hinbekommst. Wichtig ist bei Clover vor allem, dass Du sehr vorsichtig mit den angebotenen DSDT Patches umgehst denn hier kann man ganz schnell den ganzen Rechner lahmlegen ohne auch nur im Ansatz einen Anhaltspunkt dafür zu haben warum die Kiste jetzt nicht mehr will.



Diese Seite meine ich und hier den Bereich Fixes, damit wirklich sehr vorsichtig umgehen.