

(Anleitung) Mavericks auf Shuttle XH61V

Beitrag von „Bombeiros“ vom 16. Februar 2014, 12:50

Vielen Dank! Ich habe folgendes Problem: Muß immer mit `npci=0x3000` starten sonst bleibt er bei Missing Bluetooth Controller Transport hängen. Wlan funktioniert einwandfrei, habe so wie in der Anleitung den EXTRA Ordner ausgetauscht. Wie kann ich das ändern? Die Grafikkarte zeigt nur 64 MB an...