

**Erledigt**

## **Kein Pieps mehr von der grünen Buchse**

**Beitrag von „24bit“ vom 20. Dezember 2011, 00:55**

Ad 1: Im BIOS hab ich external und internal codec und beide zusammen. Letzteres ist auch eingestellt.

Ad 2: Ich hab mich noch nicht mit DSDT beschäftigt - wenn dann müsste etwas gepatcht worden sein von der Mod Installation.

Wie komme ich an das file dump dass beim Systemstart angelegt werden kann?

Ich habe einige kexte in einer blacklist und IO? Module die wegen Versionskonflikten nicht geladen werden.

Das MCP78 Gerät ist wieder in der Liste von System Info (0774 / 10de) nur die Musik spielt nicht.

Editieren der voodoo plist verschlimmbessert die Geschichte nur.

Vermutlich sind es Probleme mit kexten die nicht - oder nicht in der richtigen Reihenfolge geladen werden.

Wohlmöglich muss ich doch AppleHDA probieren - ich bin nur nicht mehr so scharf auf kernel panic.

Mit dem ethernet ist es ja auch etwas fragwürdig: nvenet und nForceLan für ein Gerät.

Aber wenn ich nvenet rausschmeisse geht das ethernet nicht mehr.

Immerhin läuft der AMD Hacki so weit, könnte wesentlich schlimmer sein.

Das mit der HDMI GraKa war wohl etwas unglücklich, war mir nicht klar, dass es damit auch nicht einfacher wird.

In den voodoo Foren gibt es ganze Abhandlungen über "nodes to patch" aber das will ich mir im Moment noch nicht antun.