

Erledigt

TP-Link TL-WDN4800 wird nicht vom System erkannt

Beitrag von „Rainer“ vom 18. Februar 2014, 14:04

Sorry das ich auf dieses doch schon fast beerdigte Thema nochmals zugreife. Also meine W-Lan Karte läuft ohne Probleme auch in Verbindung mit einer Fritz!Box mit 5GHz (b/g/n). Ich kann sie so leider nicht nutzen da weder mein iPhone noch mein Laptop mit 5GHz funken können.

Es gibt viele mögliche Ursachen für nicht zustande kommende W-Lan Verbindungen... Aufstellung der Geräte untereinander, Wände mit "Stahlkorsett" etc. . Was mich jedoch wundert, 5GHz ist Störungssicherer als 2,4GHz W-Lan (da stört schon eine Kabellose Überwachungskamera oder Bluetooth oder die Mikrowelle, die laufen nämlich alle auf 2,4GHz)

Also da solltest du nochmal genauer schauen was wie wo Konfiguriert werden muss damit alle funktioniert.