

Erledigt

## Lenovo 3000 N200

**Beitrag von „zooroo“ vom 23. Februar 2014, 12:53**

Hallo Leute,

stehe vor einer großen Herausforderung!

Mein Vorhaben ist, nach erfolgreicher Installation von Snow Leopard, Mavericks zu installieren.

Laut Mavericks Tester ist die Hardware kompatibel...

[BIOS Einstellungen](#) sind auch gemacht: Festplatte auf AHCI, Legacy Support enabled for USB.

Mavericks App aus dem AppStore geladen und in Programme Ordner gemountet.

Egal mit welcher Methode ich den USB Stick erstelle, gibt es beim booten immer wieder einen Neustart.

Diverse Bootflags bringen auch keine Hilfe... Mit -v läuft es so schnell durch, dass man gar nichts lesen kann.

Früher ist auf dem Laptop win7, 64Bit gelaufen, jetzt 10.6.8 allerdings in 32bit.

Könnte es sein dass mein BIOS keine 64bit Unterstützung unter MacOS hergibt? Neuste Version ist drauf.

Das Problem besteht auch mit ML..ist ja auch 64bit.

Ozmosis gibt es leider nicht für meine Hardware, vielleicht würde das helfen.

Hat jemand eine Idee?