

Erledigt

Dell Optiplex 755 + Geforce 210

Beitrag von „Griven“ vom 25. Februar 2014, 22:05

Controller Einstellungen im Bios sind auf AHCI eingestellt und die Platten bzw. die Platte auf die installiert werden soll im GUID Format Partitioniert? Mir fällt sonst kein Grund ein, warum OSX die Platten nicht anzeigen sollte ausser eben in MBR formatiert oder aber kein AHCI Mode im Bios gesetzt -.-

Kexts kopiert man nicht einfach rein sonder man installiert sie, vorzugsweise mit kextwizard oder kextutil, anschließend dann [rechte reparieren](#) nicht vergessen...