

Erledigt

## Speedstep und Sleep Problem

Beitrag von „keiner99“ vom 27. Februar 2014, 00:05

ich hab das mal nach dieser anleitung probiert: <http://hackintosh-forum.de/ind...ntryID=250#profileContent>

meine cpu ist dabei 😊 und dabei kam folgendes raus:

Zitat

```
sdtPRGen.sh v6.1 Copyright (c) 2013 by Pike R. Alpha
```

```
-----
```

```
Processor Declaration(s) Found in DSDT (ACPI 1.0 compliant)
Generating ssdt_pr.dsl for a MacBookPro10,1 [Mac-C3EC7CD22292981F]
Sandy Bridge Core i3-2367M processor [0x0901] setup
With a maximum TDP of 17 Watt, as specified by Intel
```

```
-e
```

```
Warning: Low Frequency Mode is 0 (unknown)
```

```
-e Now using 1200 MHz for Mobile processor
```

```
Number logical CPU's: 4 (Core Frequency: 1400 MHz)
```

```
Number of Turbo States: 0
```

```
Number of P-States: 3 (1200-1400 MHz)
```

```
Adjusting C-States for detected (mobile) processor
```

```
Injected C-States for CPU0 (C1,C3,C6,C7)
```

```
-e
```

```
Warning: 'cpu-type' may be set improperly (0x0901 instead of 0x0601)
```

```
-e
```

```
Warning: 'board-id' [Mac-C3EC7CD22292981F] is not supported by Sandy Bridge PM
```

```
Intel ACPI Component Architecture
```

```
ASL Optimizing Compiler version 20130117-64 [Jan 19 2013]
```

```
Copyright (c) 2000 - 2013 Intel Corporation
```

ASL Input: /Users/meinname/Desktop/ssdt\_pr.dsl - 138 lines, 3455 bytes, 23 keywords  
AML Output: /Users/meinname/Desktop/ssdt\_pr.aml - 600 bytes, 10 named objects, 13 executable opcodes

Compilation complete. 0 Errors, 0 Warnings, 0 Remarks, 0 Optimizations  
-e

Alles anzeigen

warum steht hier das er nur zwischen 1200 und 1400 mhz taket?

habs gleich probiert doch gab keine änderung 😞 taktet weiter im idle fast immer mit 1,4..  
wär schön ihn wegen dem akku auf 792 mhz runter zu bekommen 😊