

**Erledigt**

## **HD7870 Ozmosis Ports aktivieren**

**Beitrag von „Nopileus“ vom 27. Februar 2014, 10:34**

Aktuell nutze ich 10.9.1 mit Chimera, hier sind alle ports der HD7870 (Powercolor/TUL) funktionsfähig und ich kann einen 1440p Monitor via mDP und einen 1080p Monitor via HDMI ansteuern.

Konfigurieren musste ich nichts, GraphicsEnabler=No, das vBios Problem und der workaround via igfx ist natürlich vorhanden.

Ich installierte nun Ozmosis auf mein Mainboard (H87N-Wifi) und kann damit von einer vanilla 10.9.1 installation booten (Festplatte eines iMac), bekomme allerdings nur am Single-Link DVI der Grafikkarte ein Bild.

(Das gleiche problem habe ich nach dem update auf 10.9.2 mit Chimera)

Ich vermute hier wird der falsche Framebuffer verwendet.

Hat jemand einen Tipp wie man hier vorgehen könnte?