

**Erledigt**

## **GA-H61N-USB3: Snow Leopard auf Mountain Lion updaten**

**Beitrag von „mabam“ vom 7. März 2014, 14:14**

Mit der im Edit meines letzten Posts erwähnten zweiten Variante bekomme ich beide Monitore zum laufen, sofern ich in der Postinstallation von Mountain Lion kein DSDT verwende. Allerdings friert der Rechner dann nach vielleicht einer Minute ein:

Wenn nur die Apple Original-Kexte installiert sind, bekomme ich die gleiche Meldung. Es sei denn, ich fahre im abgesicherten Modus hoch.

Kann ich dieses Problem irgendwie beheben, ohne eine DSDT installieren zu müssen?