

Erledigt mit Atheros AR5B195 unter Mac OSX "nur" 65mbits und in Windows 150mbits

Beitrag von „DoeJohn“ vom 7. März 2014, 16:49

Ist der TP-Link ein Router mit DSL-Modem oder ohne. Eigentlich müßte doch der vollständige Name des Routers auf der Rückseite stehen! Du meinst mit WLan-Switches nicht etwa "Repeater", oder?

Eigentlich kann der Hacki nicht auf 2 Kanälen gleichzeitig im Netz sein! Mach doch mal ein Bild davon und stelle es hier rein!