

Erledigt

ASUS K55VJ-SX017H Mavericks

Beitrag von „Haberlalex“ vom 10. März 2014, 14:40

Hello Leute

Ich bin hier jetzt recht neu im Forum und brauche eure Hilfe

Ich habe hier einen ASUS K55VJ-SX017H und versuche OSX 10.9 Mavericks darauf zu installieren.

Problemstellung:

Wenn ich Mavericks installiere und einen Externen Monitor über HDMI anschließe klappt alles ganz gut(kein WIFI, und kein Audio), jedoch ist dann der eingebaute Monitor nicht funktionsfähig und somit als Hackbook nichtmehr verwendbar

Wenn ich Mavericks ohne externen Monitor installiere, dann klappt die Installation nicht wirklich(Kein Touchpad, kein WIFI, kein Audio) außerdem wird dann ein externer Monitor auch nicht mehr erkannt.

Leider finde ich in meinen BIOS keine Möglichkeit die vorhandene Nvidia GT 635M zu deaktivieren.

Wisst ihr da vielleicht weiter?

Ich bedanke mich schon mal bei allen vielmals