

Erledigt

Mavericks: Neustart nicht mehr möglich Gigabyte Z77X UD5H

Beitrag von „mrmad“ vom 19. März 2014, 11:48

Nein, da muss ich ein wenig widersprechen. Ich glaube nicht, dass ich eklatante Fehler mache, so blöd das jetzt klingt. Ich hab mich sklavisch an die Anleitungen hier gehalten: [BIOS flashen](#), Einstellungen etc.

Ich benutze keinen USB 3.0 Port.

Mavericks habe ich extra nicht per WLAN heruntergeladen etc. Kabel, Verbindungen, RAM wurden sorgsam überprüft. SSD ist eine Toshiba 256GB, probier jetzt die 56 GB Crucial OCZ.

USB ist ein 8GB von cnMemory. 2 Stick 32 GB von Lacer.

CPU ist eine Core i5-3570K.

Ich bezweifle ja gar nicht, dass diese Art der Installation die üblicherweise einfachste ist. Hier haut es nicht hin. Hab sogar das BIOS 3 Mal neu geflasht mit unterschiedlichen sticks.

Wenn mir jemand seinen Extra Ordner für das Mainboard und Mavericks schicken würde, wäre mir das zum jetzigen Zeitpunkt fast lieber, denn hier komme ich irgendwie mit Osmosis BIOS irgendwie nicht so recht weiter...schade.