

Erledigt

Ozmosis für GA-H81M-D2V F3

Beitrag von „Brucklyn“ vom 22. März 2014, 15:21

Leider kann ich das nicht sagen , hatte das BIOS mit Windows gepatcht.

Jetzt wollte ich Mac mit dem BIOS installieren, nach dem ersten Boot, wenn es zum 2 Installation kommt bleibt er hängen bzw. Der Ball dreht sich nur

Edit falscher Alarm hatte vergessen vd-t zu deaktivieren melde mich später wegen der nvram

Nachtrag: [thomaso66](#)

Ja der NVRam lässt sich beschreiben.

So nun habe ich die AmiBoardInfo.fff extrahiert und wie beschrieben den DSDT stück mit Hexeditor rauskopiert.

Und DSDT.aml öffne ich mit Maci hat geklappt aber wie schreibe oder optimiere ich jetzt die DSDT ?