

Erledigt

Lüfter unter Mac zu laut?

Beitrag von „ProfA12345“ vom 23. März 2014, 00:56

Änder mal die SMBios von Mac Pro 3.1 auf etwas anderes, dass scheint bei einigen zu helfen.