

Probleme mit der Creative X-Fi Titanium

Beitrag von „TECH_ATTACK“ vom 29. Dezember 2011, 14:29

Gut mit der Anleitung hat es geklappt. Danke dir. Scheint aber noch immer einiges nicht zu stimmen. aber für Wiedergabe reicht es. Folgendes wird nun erkannt:

- **Line out (red rear)**
- **SPDIF out (grey rear)**
- **Line In (blue Rear)**
- **Microphone (pink front)**
- **SPDIF-IN (black rear)**

Bisher habe iuch nur die Wiedergabe am Line-Out getestet. Das Mic scheint aber leider ohne Funktion. Line-In und SPDIF E/A werde ich noch testen.