

Erledigt

Gigabyte GA-X79S-UP5-Wifi S2011 Rev Nr 1.0

Beitrag von „Centris“ vom 31. März 2014, 21:03

Hallo Trainer, danke für den Lesestoff.

Das mit der Brandgefahr bestand doch hoffentlich nur für die älteren **UD**-5 Boards über die der Thread geht oder?

Ich habe ja das **UP**-5. Oder ist das auch gefährdet?

Ich habe mal etwas weiter in dem Thread gelesen und bin leider nicht ganz schlau geworden. Es ist doch viel Fachjargon dabei.

Auf alle Fälle ist die Apple Tastatur nicht ganz unverdächtig.

Nun stöber ich erst mal im Hndbuch wie ich das CMOS resette.

ich glaube ich muss einfach 2 PINs überbrücken. Oder nach entfernen der Graka die Batterie entnehmen.

Bis zum Eintreffen des bestellten Piepsers ist noch Zeit zum lesen.....

Ist eine USB-PC Tastatur OK?

Eine mit PS/2 Anschluss müsste ich erst bestellen...

Danke nochmals für die Hilfe hier!!!!!!!!!!