

**Erledigt**

## **ALC889A Treiber Problem Mavericks 10.9.2**

**Beitrag von „toemchen“ vom 7. April 2014, 11:09**

Hallo,

Nutzt du eine DSDT für dein Board? Wenn nein, hast du dann auch den Soundtreiber mit "without DSDT" installiert? In dem S/L/E müsste demnach auch der HDAEnabler liegen?!

nutzt du bestimmte Bootflags zum booten? Wenn npci=0x3000 mit enthalten sein sollte, dann diesen bitte löschen. Der stenkert in diesem Fall.