

Erledigt

cmos checksum error - EFI Studio

Beitrag von „JugoX“ vom 3. Januar 2012, 15:33

Guten Tag.

Ich habe die Anleitung "AMD und Snow Leopard" aus dem Wiki-Bereich befolgt und es hat alles geklappt bis auf das Konfigurieren der Grafikkarte.

Ich starte, wie in der Anleitung beschrieben, EFI Studio 1.0 und füge meine Grafikkarte GeForce 8600GTS 512MB hinzu und kopiere den Hex-Code in die com.apple.Boot.plist, wobei ich es außerdem in die Datei org.chameleon.Boot.plist einfüge, die ich im selben Ordner (Extra) angelegt habe, da beim Starten die Meldung "com.apple.Boot.plist is depreciated. Please use org.Chameleon.Boot.plist instead. Press any Key to continue." erschien.

Klicke ich nun auf Neustarten, so wird der Bildschirm blau und ein Ladebalken erscheint der sich im Schneckentempo dreht und auch nach 30min passiert nichts. Nach manuellem Neustart erscheint auf dem Bildschirm "cmos checksum error - defaults loaded".

Snow Leopard startet daraufhin zwar, jedoch befindet sich im EFI Studio kein Device und die Leiste oben ist noch immer nicht transparent.

Könnt ihr mir bitte weiterhelfen? 😊