

**Erledigt**

**AppleHDA**

**cx20590**

**nur**

**mit**

## **UseKernelCache=No**

**Beitrag von „keiner99“ vom 14. April 2014, 22:00**

habe den dsdt patch für 10.9.2 + passende apple hda genommen!  
funktioniert nicht.. wenn ich mit -v boote steht nicht einmal was vom sound.. wenn ich dann bei sound reingeh steht wieder nur layout ID 12..