

Erledigt

cmos checksum error - EFI Studio

Beitrag von „JugoX“ vom 3. Januar 2012, 20:36

Tatsächlich, durch das Ersetzen des fehlenden Zeichens funktioniert es nun einwandfrei!



Vielen Dank Dr.Ukeman!!

Nur leider erscheint die Fehlermeldung "cmos checksum error - defaults loaded" nun bei jedem Systemstart.

Ich kann daraufhin Fortfahren und Snow Leopard startet ganz normal (obwohl IDE-Controller) oder ich ändere im BIOS den Controller auf AHCI, wobei auch dann Snow Leopard ganz normal startet, nur beim nächsten Neustart erscheint derselbe Fehler erneut.

Die Anleitung "AMD und Snow Leopard" (der ich gefolgt bin) aus dem Wiki-Bereich dieser Seite ist ja eine Übersetzung einer englischen Anleitung aus einem anderem Forum.

<http://www.osx86.net/desktops/9746-guide-os-x-10-6-amd.html>

Auf Seite 12 schreibt der Verfasser der Anleitung folgendes:

"For all people having shutdown and/or sleepproblems with newer AMD motherboards

EvoReboot method

It you are experiencing shutdown and rebootproblems, try installing this [kext](#) into your /extra/extensions folder. This should probably fix it.

Alternative method

If the above does not work, I'll need to redirect you guys to another forum, [verbotenes Forum]
The link supplied redirects to the DSDT topic from Mald0n, he can fix your problems. Post your motherboard, your DSDT file and what the problem is there. You can get your DSDT by extracting it with [DSDTSE](#). In the application, press Tools > Extract DSDT. It should give you an option to save it onto your desk."

Kann es sein, dass ich damit gemeint bin?