

Erledigt

Bildschirme nach Apple Logo in Standby

Beitrag von „figo-deluxe“ vom 17. April 2014, 15:49

Hab soeben im BIOS bei der Anzeige auf PCI Express umgestellt und GraphicsEnabler=Yes eingerichtet nun fährt er jedes mal ohne Probleme hoch  Apple2403.

Allerdings habe ich gleich noch zwei Fragen. Ich hab mir den Belkin Class 2 Adapter bestellt welcher sich auch Problemlos mit meiner Magic Mouse verbindet allerdings meine Apple Wireless Tastatur nicht findet kann der nicht 2 Geräte auf einmal??

Außerdem funktioniert die Netzwerkverbindung nicht richtig. Er bekommt keine IP-Adresse nach ein paar Neustarts dann aber auf einmal doch... Kann ich hier einen anderen Treiber installieren??