

Erledigt

Sony PCG-71211M was ist da möglich bitte um rat

Beitrag von „toemchen“ vom 23. April 2014, 17:40

Da liegt das Problem..Still waiting for root device ist ein Meldung die auf eine fehlende AHCI Einstellung hin weißt.

Heißt, wenn du dies nicht aktivieren kannst, dann wird es sehr sehr schwer. Abhilfe schafft hier ein Modbios oder spezielle Kexte, die den "Fehler" beheben. Voraussetzung du kennst deine SATA Platte (ICH8, ICH7, ICH6...).

Du musst dich einfach mal auf die Suche begeben und schauen ob du an diese Informationen gelangst. Wenn du diese kennst, dann kannst du deine Daten der Platte in die info.plist von AHCIPortinjektor.kext oder AHCIPort.kext eintragen.

Wenn du nix unter Windows finden solltest, dann nimm dir eine Ubuntu Live CD und schaue da, ob was zu finden ist.

Unmöglich ist die ganze Sache nicht, habe es mit meinem Ultrabook auch durch.

Noch eine Anmerkung: In manchen Fällen, soweit ich das lesen konnte, hat Clover auch sein Dienst getan. Bei mir im speziellen Fall nicht, aber das ist eine andere Geschichte 😊