

Ethernet auf meinem System

Beitrag von „RicoJoo“ vom 4. Januar 2012, 13:02

Hallo Leute.

Bei mir läuft OS X 10.6.8 und nach dem Update von 10.6.3 auf 10.6.8 funktioniert mein Internet nicht mehr Out of the Box. 24bit gab mir ein Treiber der so auch funktioniert. ALLERDINGS nur im 32bit Mode und auch nur wenn ich nach jedem Start in Systemsteuerung auf den Reiter Netzwerk klicke, dann die Meldung dort mit OK anklicke und dann ca. 3 Sekunden warte. Außerdem läuft das Internet dann auch nicht perfekt (d.h. mit fullspeed). Es ist auf jeden Fall viel langsamer.

Die Seite meines Mainboards sagt:

LAN-----Realtek RTL8201CL - 10/100 PHY

MfG