

# Sound Problem: ALC883 auf Snow Leopard

Beitrag von „JugoX“ vom 4. Januar 2012, 13:37

Ja, manuellen Neustart über Knopf am Gehäuse habe ich gemacht, jedoch funktioniert es trotzdem leider nicht.

Im Extensions Ordner befinden sich noch AppleFWAudio.kext, AppleUSBAudio.kext, AudioPCDriver.kext, AudioAUUC.kext, IOAudioFamaly.kext und SM56KUSBAudioFamily.kext könnte einer von denen stören?

In dem ALC883 Paket befindet sich ja die AppleAzaliaAudio.kext, die auch auf meinem Leopard wunderbar funktionierte.

Dazu finde ich im Internet:

"The old [AppleAzaliaAudio.kext](#) still provides audio output up to OSX 10.6 (32-bit mode, boot flag: arch=i386) for several Codecs from Realtek, Sigmatel, Cmedia, Analog Devices or Conexant. Only Stereo output is supported. Volume is a bit louder than with AppleHDA or VoodooHDA."

Heißt das vielleicht, dass ich in meinen Bootloader noch arch=i386 einfügen muss?