

Erledigt

WLANTREIBER für DHXA 195 wlankarte unter mavericks 10.9.1 oder höher gesucht

Beitrag von „TuRock“ vom 26. April 2014, 19:47

Ich mache dir das ganze etwas einfacher, dein WLAN Chipsatz ist die AR9285 und Bluetooth die AR3011 !

Für WLAN brauchst du eigentlich kein kext du musst nur unter :

Code

1. /System/Library/Extensions/IO80211Family.kext/Contents/PlugIns/AirPortAtheros40.kext/Contents/Info.p

suche nach:

Code

1. <string>pci168c,2a</string>

und ändere das in:

Code

1. <string>pci168c,2b</string>

Speichern und Neustarten !

Oder s.Anhang für 10.9.2