

Erledigt

Sony PCG-71211M was ist da möglich bitte um rat

Beitrag von „Griven“ vom 28. April 2014, 23:17

Der Framebuffer allein reicht meist nicht, Du musst zusätzlich auch die ATIPorts mit angeben. Die ATI Karten sind leider alle nur mit dem sogenannten ATOM Bios ausgestattet, sprich sie geben auf niedrigem Runleveln nur rudimentäre Informationen preis (in den meisten Fällen nur die VESA Modes und abhängig davon ob Mobile oder Desktop evtl. noch Informationen über die verfügbaren Ports) alles andere kaspert dann der Treiber mit dem Bios ab und hier liegt unter OSX der Hund begraben. Ein Beispiel wäre die folgende Kombination:

Code

1. `<key>AtiConfig</key>`
2. `<string>Eulemur</string>`
3. `<key>AtiPorts</key>`
4. `<string>4</string>`

in der `org.chameleon.Boot.plist` welche dem Bootloader dann sagt injiziere den Framebuffer Eulemur und gib vor, dass es 4 Grafikports gibt. Die Port Angabe ist wichtig, wenn die Ports nicht automatisch erkannt werden, was bei Laptops leider oft der Fall ist.