

Erledigt

(Solved) HP DC7700 / für ca. 2min. keine Eingaben via Tastatur/Maus (USB) möglich

Beitrag von „Chmul Khom“ vom 1. Mai 2014, 16:55

Hallo Gemeinde,

ich habe auf einem HP BD DC7700 USD MacOS X 10.8.5 aufgesetzt....

HP Business Desktop DC7700 USD

- Intel Core 2 Duo E6600
- 6GB DDR2/667
- 500GB SATA
- Sound (ALC262)
- LAN (Intel 82566)
- 512MB NVIDIA Geforce 8400 GS

Die Installation von MacOS unter Zuhilfenahme von MultiBeast 5.5, DSDT.aml und den zusätzlich benötigten Kexten via Kext Wizard: Sound (AppleHDA(ALC262), HDAEnabler), LAN: (Intel82566), war auch kein Problem.

Die AppleHDA(ALC262), HDAEnabler und DSDT sind für die HP DC7700 Serie editiert.

Alles läuft soweit (Sound, LAN, VGA), jedoch mit einem kleinen Schönheitsfehler.... :help:

Immer wenn man das System startet/bootet und das OS hochgefahren ist, kann man für ca. 2min. keine Eingaben via Tastatur/Maus (USB) vornehmen... ein USB-Stick wird jedoch in der Zeit gemountet!

Es scheint an dem Zusammenspiel zwischen der AppleHDA und der DSDT zu liegen, da wenn ich die AppleHDA lösche ist alles OK... Aber Sound wäre schon schön! 😞

Ich habe die benutzten Kexte sowie DSDT.aml angehängt, vielleicht kann ja einer von Euch das
Zeitproblem fixen... Vielen Dank!



siehe Anlage:
[HP DC 7700](#)



(Solved) nach löschen des HDAEnabler alles SUPER....