

Erledigt

Mavericks auf U310 mit i3 funktioniert nicht

Beitrag von „Griven“ vom 3. Mai 2014, 23:00

Die DSDT sollte eigentlich nicht mit der ausgetauschten PCIe Bluetooth/Wlan Karte kollidieren von daher kannst Du das schon mal ausschließen. Wenn der Lan Anschluss im Save Mode (-x) erkannt wird und funktioniert aber beim normalen Start nicht, dann liegt das daran, dass irgend ein Kext installiert ist mit dem sich Deine Lan Karte nicht verträgt. Der Save Mode ignoriert alle 3 Anbieter Kexte und lädt nur die nötigsten System Kexte von Apple. Hier wäre es nun wichtig zu wissen, was Du alles installiert hast und wohin (es empfiehlt sich immer die Installation so gut wie möglich zu dokumentieren einfach damit man weiß was wohin installiert wurde um im Zweifelsfall Installationsschritte auch wieder rückgängig machen zu können).

Wenn Doch die Lan Karte nach der Installation schon funktioniert warum installierst Du dann mit Multibeast noch einen Treiber hinterher, das will sich mir irgendwie nicht erschließen. Gerade bei Multibeast ist eigentlich immer weniger mehr sprich alles, was man daraus nicht installiert trägt unter Umständen zu einem stabileren System bei 😊