

Erledigt

Mavericks auf U310 mit i3 funktioniert nicht

Beitrag von „ThomasHackintosh“ vom 4. Mai 2014, 00:19

Ja, er war es! Okay, ich wollte ja nur sicher gehen, nicht dass ein Fehler in dieser vorliegt, prima! Ich kenne ja die Leute hier noch nicht so gut, daher!

Mit dem vorher erstellten und mit Multibeast bearbeiteten Stick, lief er ohne welche Befehle hoch.... Wurde ja nur Intel Graphics Patch for Mixed Config und Patched AppleIntelCPUPowerManagement hinzugefügt....

Habe nun doch bis zum Installieren durchbooten können, habe noch DSDT=Null testweise hinzugefügt...