

Erledigt

## Lenovo ThinkPad T61(8889Y1D) Mavericks

Beitrag von „Alter Sack“ vom 10. Mai 2014, 19:39

So, da wäre ich nun wieder.

Erstmal, der Laptop läuft jetzt mit 10.9.2

Ich bin nach dieser [Anleitung](#) vorgegangen.

Soweit bin ich jetzt:

Das Thinkpad bootet ohne Stick, aber ich musste PCIRootUID=1 in Chameleon Boot plist eintragen.

Sleep geht auch soweit, aber ich kann nur mit dem Powerbutton wecken

Beim Deckel zuklappen bleibt das Display an, nach dem aufklappen sind Maus und Tastatur weg.

Problem beim Runterfahren: Display geht aus, Festplatte wohl auch. Aber CPU Lüfter läuft weiter und die Batterie-LED bleibt an. Hilft nur ca 10 Sek den PowerButton drücken.

Inet über Lan keine Probleme.

Bluetooths geht nicht

### Nun der schlimmste Fehler

Wlan Symbol ist da, es werden auch alle Netzwerke in der Umgebung angezeigt, darunter auch meins. Nur kann ich mich nicht verbinden ( Verbindungsaufbau fehlgeschlagen)

Die Wlankarte ist aus einem defekten T60, (Netzteilbuchse kaputt, geht nur noch im Dock) Also probierhalber SL darauf installiert, da läuft die Karte ohne Zicken.

Karte wieder in den T61, die SL Platte ins Ultrabay, SL gebootet, läuft natürlich ohne Beschleunigung, aber Wlan geht, kann mich auch verbinden. Wieso nicht bei Mavericks?? 