

Erledigt

Lenovo ThinkPad T61(8889Y1D) Mavericks

Beitrag von „grt“ vom 11. Mai 2014, 11:00

was ist denn das für eine wlan-karte?

atheros 5212 (sagt mir "über diesen mac" des x60, und die karte kommt auch aus einem t60)?
und du hast probelhalber eine recht alte version (10.6.2 oder so) von sl installiert?

im x60 (10.6.8.) läuft die karte mit bearbeiteten backroll-versionen der io80211family.kext
sowie ionetworkingfamily.kext

wenns die gleiche karte bei dir ist, sag was, dann schieb ich die kexte mal in die dropbox.

den runterfahr-fehler hatte ich bei meinem t61 (unter 10.7.5) auch mal - wenn ich mich richtig
erinnere, liess sich das per dsdt fixen. hast du die dsdt von griven installiert?

EDIT: hast du mal in die info.plist der o.g. kexte in deinem system reingeguckt? ist dort die id
deiner karte aufgelistet? wenn nicht, guck ob du sie eingetragen kriegst. könnte auch helfen.