

**Erledigt**

## **Lenovo ThinkPad T61(8889Y1D) Mavericks**

**Beitrag von „grt“ vom 12. Mai 2014, 11:58**

schade...

hmmm... und ja, könnte sein, dass die karte irgendwann nicht mehr erkannt wird/zu alt ist. ich glaube mich zu erinnern, dass die kexte aus einer SL-version vor 10.6.3 stammen, und auch recht böse waren beim installieren selbst im SL.

broadcom könnte klappen, ich hab hier diverse broadcom (aus einem i-mac, einem hp-läppi, und eine aus nem dell) verbastelt, die jeweils oob laufen im ML. es sind allerdings etwas ältere, als deine.

für die kurzen karten gibts adapter, ein kleines stück blech mit den entsprechenden bohrungen dürfte es aber auch fürs erste tun.