

USB3.0 Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3

Beitrag von „ralto“ vom 9. Januar 2012, 11:50

Hallo Zusammen,

ich bin neu hier im Forum und hab dann auch gleich mal ein Problem / eine Frage. Ich hoffe ich habe das richtige Unterfoum erwischt. Ich habe am letzten Wochenende meinen ersten Hackintosh realisiert mit den Komponenten welche auch in der Signatur stehen. Das ganze mit Hilfe von Unibeast für Lion von tonymacx86, SL hat leider nicht funktioniert.

Ich hab heute schon viel gelesen, aber nichts was mich richtig weiterbringt und habe die Hoffnung das mir ggf. hier jemand einen schubs in die richtige Richtung geben kann. Vorweg, ja ich habe 3rd Party USB 3 aktiviert , und dies auch nochmals wiederholt, DSDT war von tonymacx86 passend für mein Board mit F10, einzig die rev muss ich wenn ich heute zu Hause bin nochmals checken. Was ich auch noch gelesen habe wäre ein Versuch via custom-DSDT.

Die USB3.0 Ports funktionieren garnicht wie es scheint und angeschlossene Geräte werden nicht mit Strom versorgt, USB 2.0 Ports funktionieren einwandfrei.

So ich hoffe jemand kann mir einen Tip geben.

Cheers
ralto