

Erledigt

Frage zum Overclocking/Hackintosh?

Beitrag von „Kasi99“ vom 17. Mai 2014, 19:39

okay,,,na unter win geht er hetzte auch nur bis 3,4ghz ohne EIST!!

habe noch in meinen Extra/Extensions ordner NullCPUPowerManagement.kext gesichtet! was auf platte liegt wo von ich auch boote also ohne stick!

der kext hat aber nix mit zutun oder?

gruss

Gibt es eine Möglichkeit eine gepachte SSDT.aml zu verwenden mit EIST Enable im bios? so das meine 4,5ghz korrekt funktionieren?

EDIT-----

Ich nochmal,,, also ohne NullCPUPowerManagement.kext geht bei mir garnix nicht mal mit dem gepatchten applepowermanagement kext aus mulitbeast!

ohne NullCPUPowerManagement.kext immer kernel panic!

gibt es denn nun eine Möglichkeit eine SSDT so zu patchen das EIST beim mir im bios auf Enable bleiben kann und ich im mac os trotzdem die 4,5ghz sehe?

oder das man vllt die was in der bootplist eintragen kann das EIST disable ist!!!

Will damit sagen das ohne EIST OC funktioniert und ich die 4,5ghz im MAC os sehe, ich brauche aber EIST für WIN und muss somit immer wieder ins bios!!

Mit freundlichen Grüßen Kasi