

Erledigt

Kein

Boot

## nullcpupowermanagement.kext

Beitrag von „Kasi99“ vom 18. Mai 2014, 22:36

nein leider noch nicht,,,,aber komme ja auch erstmal so damit klar den nullcpupower kext ein zu spielen:)

...so danke TuRock:)

das mit der SSDT aus multibeast hat geklappt kann jetzt ohne nullCPUPower kext booten....leider geht die SSDT nur bis 4,2 ghz!

Stelle ich im bios mehr ein zb 4,5ghz gibts wieder kernel panic beim boot!!!

Jetzt brauche ich jemanden der die SSDT patchen kann:)

Mit freundlichen Grüßen Kasi