

Erledigt

Kein

Boot

nullcpupowermanagement.kext

Beitrag von „Nezard“ vom 19. Mai 2014, 09:44

Mir soll es recht sein... ich bekomme es einfach nicht hin mit der übertaktung... 😞
Bei mir wird nur eine kleine steigerung gezeigt von 3.5 auf 3.57ghz.. und ob er in der Turbo springt finde ich einfach nicht heraus...
Weiss einfach nicht mehr weiter... egal was ich mache sehe ich keine 4.5ghz in OS X... oder sehe es in den Turbo springen..

Bitte um Hilfe..