

Erledigt

Frage zum Overclocking/Hackintosh?

Beitrag von „Nezard“ vom 19. Mai 2014, 19:50

OK hab ich geändert ... 39 38 37...

Trotzdem ... er bewegt sich jetzt zwischen x36 und x39... bei einfach nur auf dem desktop und schaue auf den HWMonitor.

Hatte wie gesagt unter der macmini definition den Sprung in den Turbo nur bei geekbench oder beim Musik machen.

Komisch... Ist die temp den in Ordnung?