

Erledigt

Nach langer Zeit benötige ich wieder Hilfe bei meinem Hackintosh

Beitrag von „HHToprakHH“ vom 21. Mai 2014, 19:51

Bitte keine Vollzitate, Danke !

Damit wir mal eine Gemeinsame Ausgangssituation haben habe ich jetzt Mac OS X Mavericks über TimeMashien Neu Aufgespielt.

Mit MultiBeast alles an Treibern und Bootloadern installiert was ich brauche.

Das Bios meines Hackintosh ist auf Werkseinstellung zurückgesetzt (das heißt, EIST usw alles an) so funktioniert das runtertakten auf 1600 MHz und das hochtakten auf 3500 MHz, was dem Standard Takt entspricht.

Jetzt gehe ich ins Bios und ändere nur den Multiplikator auf 45 was meinen Gewünschten 4500 MHz entspricht. Danach Boote ich ins Mac OS X und erstelle mir über das Terminal und ssdt.PRGen.sh eine neue SSDT.aml Datei die ich dann in den Extra Ordner packe.