

Erledigt

H77-D3H Ozmosis Mavericks Installation klappt nicht

Beitrag von „thomaso66“ vom 31. Mai 2014, 22:05

Probier mal bitte dieses BIOS aus [H77D3H-F11-Ozm-DSDT-G.rom.zip](#)

Das Problem ist nicht die FakeSMC sondern das die DSDT nicht bearbeitet war, also keine Injektion der internen GK vorhanden...ist im Bios von mir nun behoben.