

Erledigt

GA-H97N-WIFI und OSX

Beitrag von „DarkUser89“ vom 9. August 2014, 21:02

zur zeit Chameleon da es mit Clover nie booten wollte

EDIT:

sry fürs späte melden aber jetzt gehts!

Problem wahr bei mir es iGPU und es Drop OEM!

Im Bios die iGPU ausstellen! "Über dGPU installieren dann es AIFA Patchen und es iGPU wieder im Bios Aktivieren"

In Clover darf kein Drop OEM Aktiv sein!

Das Schlechte an Series 9 !

Apple HDA muss noch extra für Series 9 gepatcht werden!

AppleIntelFramebufferAzul muss extra für Series 9 gepatcht werden!

Kein 4600 HDMI Audio! HDMI wechsel während dem betrieb führt zum Absturz!

Keine Wiedergabe mit Itunes oder QuickTime!

SSDT für GA-H97N-WiFi mit R9 280X Inject =
<https://www.dropbox.com/s/o9k7505tefgka7I/SSDT.aml>

quelle: SSDT von "rampagedev" R9 280X Inject hab ich hizugefügt da mich de Inject Name von Clover gestört hat!

