

Erledigt

Mavericks 10.9.3 auf Gigabyte H87N mit Clover installieren

Beitrag von „murvun“ vom 12. Juni 2014, 14:27

Hallo,
habe gerade das erste mal meine Kiste mit Clover starten können!
:zieharmonika:

Also installieren geht schonmal, dran arbeiten noch nicht so:

Wichtig war für meinen Haswell 4770 die C-State und P-State-Generierung anzutriggern (in der Sektion ACPI).

In [Boot] habe ich zwar -v als Argument angeklickst, das wird aber nicht genommen...

Bei [Gui] wird bootcamp als Theme genommen, deutsch als Sprache aber nicht...

Graphics habe ich jetzt mal mit und ohne inject intel probiert, kein Unterschied, meiner Meinung nach...

SMBIOS ist jetzt bei ir ein IMac 14,2 geworden, Speicher wird ordentlich erkannt als 8GB installiert

FakeSMC.kext und NullCPUPowerManagement.kext liegen im 10.9-Ordner unter EFI-Clover-kext.

Jetzt zu meinem Problem: Ich kann nur mit -x starten! Installieren ging auch ohne -x. Booten ohne -x aber mit -v bleibt ewig bei dem Bluetoothcontroller hängen, der dann einen Transport-Layer eröffnet.

Mit -x und -v ist nicht mehr zu sehen, ausser dass er in den Grafik-Modus wechselt. Hierbei kommt bei "über diesen Mac" ein iMac heraus, bei Graphics steht "Display 7MB"

Der Systemreport schlüsselt es folgendermassen auf:

Display:

Type: GPU

Bus: Built-In

VRAM (Total): 7 MB

VRAM (Dynamic, Max): 10

Vendor: Intel (0x8086)

Device ID: 0x0412

Revision ID: 0x0006

Kernel Extension Info: No Kext Loaded

Da fällt mir ein, BIOS ist die neueste Version von vor ein paar Tagen, F7 oder so.

Was nun?

Vielen Dank für Eure Hilfe!