

Erledigt

QUO-OZM-894M-Z87XX-XXX Bios

Beitrag von „Tuxuser“ vom 13. Juni 2014, 15:45

Zitat

I've fixed the problem of sound at wake, by adding Method _DSW: Device Sleep Wake.

Er sagt also, das Problem nach dem Sleep, keine Soundausgabe mehr zu haben, wurde durch das hinzufügen der _DSW Methode behoben. Dabei gehe ich davon aus, dass dies im Device (HDEF) geschieht...

Das habe ich direkt mal in meiner DSDT nachgeschaut, dort existiert bereits die exakte _DSW Methode... aber das Problem der verschwindenden Soundausgabe besteht trotzdem...

Hast du da eine Idee Thomaso66 ?