

**Erledigt**

## **Dell Vostro 1310**

**Beitrag von „toemchen“ vom 14. Juni 2014, 19:54**

hmm..ich denke wir sollten das schon über eine DSDT lösen.Erstell mal bitte eine und lade sie hier hoch. Das USB Problem sollten wir so in den Griff bekommen. Die Taktung ist abhängig von dem Powermanagement. Hierzu ist es wichtig eine geeignete SMBios zu verwenden sowie eine gepatchte AppleIntelCPU (geht einfach via Multibeast). Aber hier aufpassen, wenn du die NullCPUPowermanagement.kext verwendest, dann muss die unbedingt vorher gelöscht werden. Dazu die passende SSDT erstellen und schon sollte alles sauber funktionieren.